



2. 熱処理ハ焼鈍調質、クロゾメ、焼入焼戻HRC _____ () 印HRC _____ 深サ _____ mm
 1. 指示ナキ隅角R0.5トスル

火炎
高周波
浸炭
窒化

トスル

材質		認可	検図	担当	図 番
尺度	1/2 仕上			長田 07 02 16	
名称	荷重測定器取り付けスタント				